

# 場ヶ原・小田代原 周辺マップ

調査者

- 県西環境森林事務所
- 自然公園財団日光支部
- 日光自然博物館

斜面より水が出ているが特に問題なし。より安全を求める場合は道路側を通行した方が良い。(9/10)

山側から土砂が流入、若干木道に上に残っている。(9/10)

浮いて段差がひどかった木道は補修済み。問題は無い。(9/11)

直径30cm弱の倒木があるがまたいで通れる。問題はない。(9/11)

## 調査結果概要

- ・ 今回の調査区間に危険箇所は無い。全て通行可能。
- ・ 土道部分はぬかるみや水たまりができていところが若干残る程度。また木道に上落枝・落葉が残るところもあるのでスリップ注意。
- ・ また、通行の際に多少注意が必要な区間については地図上△で示した。
- ・ 地図外の切込湖刈込湖コースも落石・倒木等、特に問題はない。(9/11 自然公園財団日光支部調べ)

凡

