

台風24号通過後歩道状況まとめ

平成30年10月3日時点

■エリア 調査範囲	通行 可否	状況	調査者
■戦場ヶ原・小田代原			
湯滝光徳分岐～湯滝	×	湯滝～小滝間のみ通行可。小滝～分岐間は木道流失のため閉鎖中で、復旧の目処は立っていない。	自然公園財団日光支部
赤沼～湯滝光徳分岐	○	通行に支障なし。	自然公園財団日光支部
北戦場	○	通行に支障なし。	自然公園財団日光支部
泉門池～小田代原北側間	○	多少土砂が出ているが、通行に支障なし。	日光自然博物館
小田代原一周	○	多少土砂が出ているが、通行に支障なし。	自然公園財団日光支部
小田代原歩道	○	かかり木があるが、通行可。	日光自然博物館
赤沼～竜頭滝	○	かかり木があるが、通行可。	日光自然博物館
■光徳周辺			
光徳～光徳入口	△	光徳入口から約200mの地点に大人が屈んでくぐる高さのかかり木があり、通行は推奨できない。	日光自然博物館
■湯ノ湖・湯滝			
湯ノ湖一周	○	湯ノ湖北岸の木道（休暇村前）は倒木の影響で通行できない。それ以外は通行可。	自然公園財団日光支部
小滝コース	○	倒木処理済み、通行可。	自然公園財団日光支部
■西ノ湖・千手ヶ浜			
西ノ湖入口～吊橋	○	倒木があるがまたげば通行できるレベル。 →倒木処理済み。（10/2）	県西環境森林事務所
吊橋～西ノ湖	○	通行に支障なし。	県西環境森林事務所
千手の森歩道	△	倒木多数のため通り辛いが、通行は可。	自然公園財団日光支部
市道1002号線	○	低公害バス運行および徒歩通行に支障なし。	日光自然博物館
■中禅寺湖畔			
北岸（千手ヶ浜～菖蒲ヶ浜）	△	熊窪の階段が浸食されているため通行注意。	県西環境森林事務所 関係者（湯元温泉）
南岸（大使館～歌ヶ浜）	○	イタリア大使館別荘記念公園までの日光市道1059号線のみ確認し、徒歩通行には支障なし。	日光自然博物館
南岸（千手堂～阿世湯）	×	歩道状況未確認のため一時通行止め	関係者（千手ヶ浜）
■その他			
切込湖・刈込湖	△	小峠より約300m先と、刈込湖付近階段に倒木がかかっている。くぐって通行可だが注意。	関係者（湯元温泉）
高山	△	倒木が複数あり、迂回やくぐって通行可。沢が氾濫原になっている場所もある。	関係者（湯元温泉）

※通行可否区分 ○：通行可、△：通行可能だが注意が必要、×：通行不可